

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	污染类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
12	X3HB202512050037	南板村板晋路与省道331交叉口以北600米处有一个坑塘，长期存有污水、垃圾和工业固废，经常被点燃。	保定市高阳县	群众身边的生态环境问题	固废	关于“南板村板晋路与省道331交叉口以北600米处有一个坑塘，长期存有污水、垃圾和工业固废，经常被点燃”问题属实。经核查，坑内南侧建筑垃圾为附近村民房屋拆除产生的砖块、水泥；北侧工业垃圾为毛巾等纺织类织物织造过程中产生的废弃机毛等，坑塘内无排污管网，坑底少量积水为自然降雨积存，坑内存在少量生活垃圾点燃痕迹。	属实	完成清运。	1. 高阳县安装摄像监控，在坑塘周围设置了临时围挡，禁止任何车辆和人员向坑塘内倾倒废弃物，严防火情发生，防止废弃物范围进一步扩大。2. 晋庄镇政府已与河北金吉御建材有限公司签订清运合同，正在组织清运。	阶段性办结	无
16	D3HB202512050054	北石佛镇赵家井村西养鸡场污水排到了东南角水井边的耕地。	保定市涞源县	涉及利益纠纷问题	水	关于“北石佛镇赵家井村西养鸡场污水排到了东南角水井边的耕地”问题部分属实。经核查，赵家井村已整村搬迁，目前无村民居住，该养殖场位于赵家井村西，处于在养状态，附近无河道、交通干线、生活饮用水水源地，养殖场配建了污水处理设施，运行正常，未发现有污水外排现象。该养殖场南侧护坡在雨季有2处少量控山水流入排水沟现象，未流入耕地。雨季过后渗出水量减少，目前因天气寒冷渗出水已结冰，无流水。	部分属实	加强日常巡查，提供技术指导与服务，确保养殖业规范运行。	涞源县将加强对赵家井村养殖片区污水处理设施运行和排水情况的监管，确保设施规范运行。	已办结	无
17	X3HB202512050016	1. 高阳县西王工业区生产有味塑料袋，难闻气味影响居民生活。2. 高阳宾馆东边大路，龙泉小区东门，南边高阳至雄县地方大批人接货，烫拉伸膜袋子已成规模化，没人管控。3. 安新县北边关村北原养殖场生产塑料袋，无证排污。	保定市高阳县	群众身边的生态环境问题	其他	1. 经现场核查和走访周边居民，未发现有关涉塑生产型企业，无刺激塑料味道。据居民反映该工业区内曾有一个生产塑料薄膜摊点，已于2023年被高阳县锦华街道办事处拆除，现厂房已拆除。该问题不属实。 2. 经核查，该区域共有物流企业8家，售卖塑料包装膜门市14家，都已办理营业执照。未发现生产、烫拉塑料膜企业。塑料包装膜进货渠道大部分为雄县，少部分为江苏和广州。该问题部分属实。 3. 经核查，安新县境内无北边关村。该问题不属实。	部分属实	加强排查，杜绝非法摊点。	高阳县将组织各镇街加强对重点区域和易藏匿非法摊点区域进行拉网式排查。	已办结	无
19	D3HB202512050039	保定市易县南城司乡北辛庄村有人清理拒马河的河砂，运输过程中无遮挡，遗撒现象严重，扬尘污染。	保定市易县	群众身边的生态环境问题	大气	1. 关于“保定市易县南城司乡北辛庄村有人清理拒马河的河砂”问题属实。经核查，该项目为保定市生态环境局易县分局实施的易县拒马河北辛庄断面水质提升工程，施工单位按照《易县拒马河北辛庄断面水质提升工程弃砂综合利用方案》将施工过程中产生的弃砂依法依规外运到弃砂临时堆料场。 2. 关于“运输过程中无遮挡，遗撒现象严重，扬尘污染”问题部分属实。经核查，现场有部分货运车辆未按规定对车厢进行密闭覆盖，加之拒马河现处于长期泄洪状态，毛料含水量大，转运车辆行驶时细沙随水遗漏，致使该路段路面遗撒现象时有发生，产生道路扬尘。	部分属实	加强监管，确保车辆密闭运输，施工单位每日对施工路段及周边进行清扫，确保路面清洁，车过不起尘。	1. 针对“车辆无遮挡”问题，保定市生态环境局易县分局已现场盯办项目施工单位规范运输车辆，对车辆进行苫盖，并要求施工单位明确专人在车辆出场前检查苫盖情况，确保物料100%密闭运输；易县公安局对项目负责人进行了约谈，要求驶出项目施工区作业车辆必须苫盖到位，严禁撒漏、超载；易县公安局、易县交通局等部门对过往黄牌运输车辆重点检查，对存在超载、不苫盖及其他违法行为车辆依法依规处罚。目前，该项目运输车辆在运输过程中全部进行了苫盖。 2. 针对“道路遗撒和扬尘”问题，现场盯办项目施工单位对遗撒路面进行清扫，同时要求施工单位组建专项清理队伍，每日对施工路段及周边道路进行清扫，确保路面清洁，车过不起尘。	已办结	无
20	D3HB202512050023	保定市涞源县王安镇东刘家庄村碳沟养猪场，粪水从沟里排至河内。	保定市涞源县	涉及利益纠纷问题	水	关于“王安镇东刘家庄村碳沟养猪场，粪水从沟里排至河内”问题部分属实。经核查，王安镇东刘家庄村碳沟集中联建5栋养猪场位于该村南山谷中，距最近居民点直线距离370米，目前3栋生猪已出栏，2栋处于在养状态，存栏1600头。养殖场配建了2个异味发酵床及污水沉淀池，养殖过程中产生的粪污全部排入异味发酵床处理消纳。现场未发现有养殖污水外溢痕迹，但发现养殖场在对粪污清运过程中，存在少量粪污遗撒路面的痕迹。今年夏季因雨水充沛，养殖场东侧少量控山水沿山谷沟渠顺流至村内山洪沟，经对沟渠和山洪沟内水质进行采样快检，检测结果均达标，养殖场未向此沟渠外排污水。	部分属实	督促养殖场强化日常管理，确保化粪池及污水处理设施正常运行、落实防渗漏措施，杜绝养殖污水外排。	养殖场已对粪污清运过程中少量遗撒粪污进行清理，目前已清理到位。	已办结	无
21	D3HB202512050022	保定市涿州市百尺竿镇泗各庄村南巨马河河道大堤北约50米坑内填埋建筑垃圾、生活垃圾，现已被填平，要求挖开查看是否回填垃圾。	保定市涿州市	群众身边的生态环境问题	固废	关于“百尺竿镇泗各庄村南巨马河河道大堤北约50米坑内填埋建筑垃圾、生活垃圾，现已被填平，要求挖开查看是否回填垃圾”问题不属实。经核查，被举报点位位于涿州市百尺竿镇泗各庄村村南拒马河大堤北约50米处，该点位有一处大院，四周用水泥板围挡，现场未发现大坑和填埋垃圾情况。涿州市组织机械设备对点位土地进行下挖，选取东、西、南、北、中五个方位共下挖9处，下挖深度2-3米，下挖后均未发现填埋有建筑垃圾或生活垃圾。根据泗各庄村村民代表对该点位土地使用情况回顾，一致认为该地块没有填埋建筑垃圾和生活垃圾行为。	不属实	加大巡查力度，杜绝填埋垃圾问题。	涿州市将对容易出现垃圾填埋行为的点位加大巡查力度。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	污染类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
22	D3HB202512050021	白沟镇华博塑胶有限公司废气污染严重，甲醛超标；废水中含有重金属污染物，随意排放，污染地下水；皮革边角料等随意堆放。	保定市白沟新城	群众身边的生态环境问题	水	1. 关于“白沟镇华博塑胶有限公司废气污染严重，甲醛超标”问题不属实。经核查，该企业南侧车间一套压延生产线正在生产，北侧车间两套表面处理工序、一条发泡工序正在生产，生产时产生的废气由集气罩收集后经废气治理设施处理后排放，现场污染防治设施均正常运行，同时，执法人员调阅了该企业2个废气排放口10月1日至至今的在线监控数据，无超标情况；调阅了企业2025年三季度、四季度自行监测报告，检测结果均达标。保定市生态环境局白沟新城分局委托第三方检测公司对该企业有组织、无组织废气进行了监督性监测，检测结果均达标。 2. 关于“废水中含有重金属污染物，随意排放，污染地下水”问题不属实。经核查，该企业所有生产工序中无生产废水产生，其中，厂区北侧发泡工序建有冷却水塔2座，为发泡降温使用，塔底蓄水池约3米×2米×2米，冷却塔内的水为循环使用，不外排，厂区产生的废水主要为生活废水。保定市生态环境局白沟新城分局已委托第三方检测公司对厂区地下水进行了取样检测，检测结果均达标。 3. 关于“皮革边角料等随意堆放”问题属实。经核查，该企业院内南侧为物料堆放区，堆放物料为生产原料及边角料，为生产原辅用料，约100吨，部分物料未苫盖入库，随意堆放。	部分属实	加强监管，确保企业达标排放。	该企业立即将露天堆放的皮革边角料等收集入库，目前已整改完成。	已办结	无
23	X3HB202512050049	郑州市中正市政工程有限公司2017年至2021年承接保定市生态环境局涞水分局城乡环卫一体化工程期间，在涞水县山区5个乡镇23个主要地点倾倒、掩埋、焚烧垃圾，生活垃圾和建筑垃圾至今未清理，尤其是九龙镇镇厂村和北庄村。2021年7月涞水县昇平公司接收该项目，对河流表层漂浮的垃圾进行了清理，但该公司连续三年半倾倒的垃圾仍然在河道深层无法彻底清理。	保定市涞水县	涉及利益纠纷问题	固废	1. 关于“郑州市中正市政工程有限公司在涞水县山区5个乡镇23个主要地点倾倒、掩埋、焚烧垃圾，生活垃圾和建筑垃圾至今未清理，尤其是九龙镇镇厂村和北庄村”问题部分属实。经核查，郑州市中正市政工程有限公司自2017年11月15日至2021年6月30日负责涞水县山区5个乡镇78个行政村的生活垃圾清理、收集、转运工作。自2021年7月1日起，山区九龙镇、赵各庄镇、龙门乡、其中口乡4个乡镇业务转为涞水县昇平劳务分包有限公司负责，该公司接手后，对其承包范围进行了全面排查，共排查发现赵各庄镇、九龙镇23处点位堆存有生活垃圾，该公司陆续对堆存垃圾进行了清理，并全部运往中节能（涞水）环保能源有限公司焚烧处理。经核查，15处点位未发现积存垃圾，7处点位存在附近居民倾倒的未及时清理的生活垃圾，总计约40立方米；1处点位现场临时堆存部分建筑垃圾，总量约3立方米。目前，以上垃圾已经全部清理到位。针对可能存在掩埋垃圾问题，保定市生态环境局涞水县分局会同属地乡镇，在当时积存垃圾量较大的4处点位以及九龙镇镇厂村和北庄村交界处内部各选取3-5处进行挖掘勘查，均未发现掩埋垃圾问题。同时，委托第三方检测公司对以上5处点位周边地表水、土壤、地下水开展检测，结果待出。 2. 关于“该公司连续三年半倾倒的垃圾仍然在河道深层无法彻底清理”问题不属实。经核查，涞水县昇平劳务分包有限公司对运营范围内垃圾进行全面清理。同时，对汛期随雨水冲入河道内生活垃圾等漂浮物进行了打捞清理。信访人举报点位为九龙中转站原砂石场大坑，该点位距离河道约50米，位于涞水县九龙镇镇厂垃圾中转站附近，现场确存在部分生活垃圾，总量约3立方米，目前已全部清理到位。涞水县组织对该点位内部5处位置进行了挖掘勘查，未发现掩埋垃圾问题；同时，委托第三方检测公司对该点位周边地表水、土壤、地下水开展检测，后续将依据检测结果开展下一步工作。	部分属实	依据检测结果开展下步工作。	涞水县人民政府立即组织人员对辖区内垃圾进行清理，现已清理完毕。	阶段性办结	无
24	D3HB202512050020	保定市高碑店市G112高碑店市勇成加油站西侧铁门内有一企业生产耐高温材料，粉尘污染。	保定市高碑店市	涉及利益纠纷问题	大气	1. 关于“保定市高碑店市G112高碑店市勇成加油站西侧铁门内有一企业生产耐高温材料”问题属实。经核查，高碑店市百鸣耐火材料有限公司主要从事耐火材料制品制造，生产工艺流程为：配料-模具制作-脱模出坯-烘干-裁切成型-包装入库-外售，已办理建设项目环境影响报告表，已办理固定污染源排污登记。 2. 关于“粉尘污染”问题部分属实。现场检查时该公司未生产，该公司配料和裁切工序涉及颗粒物粉尘排放，相关生产设备上方配套建设有集气罩和收集管道，颗粒物粉尘经一台布袋除尘器收集处理。经查阅该公司2025年8月1日开展的年度监测报告，总悬浮颗粒物监测结果达标。企业生产车间配套的集气管道和车间门窗存在破损现象，生产时存在粉尘外溢隐患。	部分属实	加强监管，确保企业达标排放。	保定市生态环境局高碑店市分局要求该公司立即整改，对集气管道进行维修加固，对生产车间破损门窗进行修复封堵，确保车间密闭。	阶段性办结	无